

TALUS SNCF RD 2566

Visite du talus SNCF situé à l'entrée du Tunnel RD 2566

Une importante et très inquiétante crevasse d'une profondeur de trois mètres nécessite une surveillance accrue et des études en cours de la part des services SNCF une purge de la paroi est envisagée dès que possible par RFF (filiale de SNCF) Dans l'attente et par précaution le trottoir réalisé en contre-bas sera interdit aux piétons

7 octobre 2009

